



**RESOLUCIÓN DE 22 DE ENERO DE 2021, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 13 DE ENERO DE 2021, por la QUE SE ENCARGA, A LA EMPRESA PÚBLICA TRAGSA, POR EL TRÁMITE DE EMERGENCIA, LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA REPARAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA "FILOMENA" EN DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.**

**ANTECEDENTES:**

**Primero:** Con fecha 13 de enero de 2021, la Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes dictó Resolución por la que se encarga a TRAGSA, por el trámite de emergencia, la ejecución de las actuaciones imprescindibles (talado y poda de árboles, retirada de elementos estructurales inestables, revisión de instalaciones y cubiertas) para posibilitar la prestación del servicio educativo en la modalidad presencial en los centros educativos que se relacionan en el anexo.

**Segundo:** La Coordinadora de infraestructura y obras emitió el 21 de enero de 2021 un informe-propuesta de modificación de encargo a medios propios, TRAGSA, para ampliar las actuaciones de adecuación de infraestructuras educativas, con motivo del fenómeno meteorológico "borrasca Filomena"

*En este informe manifiesta que " a la intensa y extraordinaria nevada, caída entre los días 7 y 10 de enero, le ha seguido una ola de frío polar que se ha prolongado durante casi 10 días, con temperaturas mínimas y máximas considerablemente inferiores a los valores usuales en esta zona geográfica, (entre los -12 y -9 grados en Toledo y máximas de 2-3 grados, durante las dos horas centrales del día). Con estas adversas condiciones climatológicas, la nieve ha permanecido congelada durante todo el tiempo tanto en zonas urbanas como rurales, dibujando un permanente manto blanco en un ambiente gélido.*

*Estas condiciones han generado nuevas incidencias en los centros educativos, como la congelación de las vías de evacuación del agua de las cubiertas, que han derivado en problemas de goteras en el interior de las edificaciones, congelación de tuberías," ...*

*Por otro lado, una vez se ha podido acceder al interior de las infraestructuras se han puesto de manifiesto daños en porches y estructuras ligeras ocasionados por la excesiva carga de nieve. Asimismo, la congelación de la misma y la lluvia caída en los dos últimos días han generado nuevas patologías en algunas estructuras por el exceso de carga.*



Si bien estos son los daños apreciados hasta la fecha, es necesario mantener la alerta respecto a cualquier patología que pueda surgir todavía, en los próximos días o semanas, por daños estructurales, ramas partidas, problemas en instalaciones,..."

Para acabar con una propuesta de centros docentes en los que debe actuar TRAGSA y que se deben adicionar a los relacionados en el anexo de la resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría general de educación y Cultura y Deportes.

Por lo expuesto, esta Secretaría general, como órgano competente, según dispone el artículo 4.9 del Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Resuelve:

**PRIMERO. Objeto del encargo.**

Se incluyen en el encargo efectuado a la mercantil TRAGSA, mediante la resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General, las actuaciones siguientes:

- Reparación de goteras, falsos techos y cubiertas.
- Reparación de daños estructurales e impermeabilización de cubiertas.

**SEGUNDO. Relación de centros.**

Se adicionan a los centros educativos relacionados en el anexo de la resolución de 13 de enero de 2021, los centros incluidos en el anexo I de esta resolución.

Todo lo cual se comunica a TRAGSA para su conocimiento y efectos oportunos, teniendo la comunicación carácter de orden de ejecución del encargo.

Toledo, 22 de enero de 2021.

LA SECRETARIA GENERAL



Fdo: Inmaculada Fernández Camacho.

**ANEXO I**

	PROV	LOCALIDAD	TIPO	CENTRO	ACTUACIÓN
1	AB	Albacete	IES	Melchor de Macanaz	Revisión de instalaciones. Saneamiento
2	CU	Cañada del Hoyo	CRA	Miguel de Cervantes	Reparación de goteras
3	CU	Cañete	IESO	4 de Junio	Reparación de goteras
4	CU	Cuenca	CEIP	Ciudad Encantada	Reparación de goteras



## Castilla-La Mancha

5	CU	Cuenca	CEIP	Isaac Albeniz	Reparación de solera
6	CU	Cuenca	CEIP	San Julián	Reparación de fachada
7	CU	Gascueña	CRA	Los Olivos	Poda de árboles en altura
8	CU	Horcajo de Santiago	IES	Orden de Santiago	Reparación de goteras e instalaciones.
9	CU	Huete	IESO	Ciudad de Luna	Reparación de goteras y soleras
10	CU	Iniesta	CEIP	María Jover	Revisión de instalaciones. Desprendimiento de canalones
11	CU	Ledaña	CEIP	Ledaña	Reparación de goteras.
12	CU	Mota del Cuervo	CEIP	Santa Rita	Reparación de goteras
13	CU	Las Pedroñeras	IES	Fray Luis de León	Reparación de goteras
14	CU	Quintanar del Rey	EI	Sagrada Familia	Reparación desprendimientos
15	CU	Quintanar del Rey	IES	Fernando de los Ríos	Reparación de falsos techos desprendidos. Colapso de canalones
16	CU	San Lorenzo de la Parrilla	CRA	Gloria Fuertes	Reparación de cubiertas.
17	CU	Villanueva de la Jara	IES	La Jara	Reparación de falsos techos desprendidos. Colapso de canalones
18	TO	Consuegra	CEIP	Santísimo Cristo de la Veracruz	Reparación daños estructurales, falsos techos e impermeabilización de cubierta.
19	TO	Ocaña	CEIP	Pastor Poeta	Retirada y sustitución de cubierta
20	TO	Pantoja	CEIP	Marqueses de Manzanedo	Revisión daños estructurales edificio principal
21	TO	Seseña	CEIP	El Quiñón	Reparación daños estructurales porches
22	TO	Seseña	CEIP	Fernando de Rojas	Retirada de porche
23	TO	Seseña	CEIP	Gloria Fuertes	Revisión daños estructurales cubierta pabellón.
24	TO	Seseña	CEIP	Juan Carlos I	Retirada de porche
25	TO	Toledo	CEIP	La Candelaria	Reparación de goteras.
26	TO	Toledo	IES	Princesa Gallana	Reparación de falsos techos desprendidos
27	TO	Toledo	IES	Universidad laboral	Reparación de cubiertas.
28	TO	Villamiel	CEIP	Ntra. Sra de la Redonda	Revisión y reparación daños estructurales.
29	TO	Yuncler	CEIP	Remigio Lain	Reparación de cubierta